

クイックスタートガイド PRUOVE

UV-MACS 2.1


取扱 説明書



pruuve.de/315



このクイックスタートガイドは取扱説明書の補足でしかありません。製品の使用前に取扱説明書の内容を全てお読みになり、把握してください。取扱説明書の通りに行わないと誤機能、損傷あるいは怪我につながるおそれがあります。メーカー（製造元）は、不適切な取り扱いや取扱説明書の不遵守により生じた損害については一切責任を負いません。



警告 – 紫外線により健康への危害が及びます

本装置からは健康に重大な被害をもたらすおそれのある紫外線が放射されます。

- 取扱説明書の全内容に記載の安全指針をお読みになり遵守してください。
- 本機器は校正や測定中に動かさないでください。

製品ファインダー

お客様のセットアップのために最 UV-MACSの使用法を段階的にご適な設定が数秒で把握できます。説明していますのでご覧ください



pruuve.de/319

チュートリアルビデオ



pruuve.de/320

FAQ

よくある質問と課題への即答集。



pruuve.de/317

動作パラメータは製造特性に応じて異なり、記載されている情報と異なる場合があります。当社は技術データを変更する権利を留保します。

© PRUOVE GmbH
更新日：02.07.26

PRUOVE GmbH
Freiberger Strasse 1
01067 Dresden
ドイツ


contact@pruuve.de
電話番号：+49 351 463 34905

UV線量の測定




本機器を初めて使用する前に、利用可能なソフトウェアアップデートがあるかどうかを確認することをお勧めします。


1




5




2




6




3



7



4



8

