

퀵스타트 가이드




UV-MACS 2.1


사용
설명서



pruuve.de/315



본 퀵스타트 가이드는 사용 설명서의 보충 자료입니다. 제품을 사용하기 전에 전체 사용 설명서를 읽고 숙지하십시오. 사용 설명서를 준수하지 않을 경우 고장, 손상 또는 부상을 입을 수 있습니다. 제조업체는 부적절한 취급 또는 작동 설명서 미준수로 인해 발생한 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.



경고 – UV 방사선으로 인한 건강 위험

본 장비는 건강에 심각한 해를 끼칠 수 있는 UV 방사선을 방출합니다.

- 전체 사용 설명서의 안전 지침을 주의 깊게 읽고 준수하십시오.
- 보정 및/또는 측정 중에는 장비를 움직이지 **마십시오**.

제품 파인더

사용 환경에 맞는 최적의 설정을
빠르게 찾으십시오.



pruuve.de/319

튜토리얼 비디오

UV-MACS 단계별 사용법을
영상으로 확인하십시오.



pruuve.de/320

자주 묻는 질문

일반적인 질문과 문제에 대한 빠른
답변을 제공합니다.



pruuve.de/317

작동 매개변수는 생산 특성에 따라 달라지며 명시된 정보와 다를 수
있습니다. 당사는 기술 데이터를 수정할 권리가 있습니다.

© PRUOVE GmbH
업데이트: 02.07.26

PRUOVE GmbH
Freiberger Strasse 1
01067 Dresden
GERMANY


contact@pruuve.de
전화번호: +49 351 463 34905

UV 선량 측정




처음 사용하기 전에 사용 가능한 소프트웨어 업데이트가 있는지 확인하는 것이 좋습니다.


1




2




3




4




5



6



7



8

