


HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU PRUUE

UV-MACS 2.1


Kullanım Talimatları



pruue.de/315



Bu hızlı başlangıç kılavuzu, kullanım talimatlarına yalnızca bir ek niteliğindedir. Ürünü kullanmadan önce kullanım talimatlarının tamamını okuyun ve anlayın. Kullanım talimatlarına uyulmaması arızaya, hasara veya yaralanmaya neden olabilir. Üretici, uygunsuz kullanım veya Kullanım Talimatlarına uyulmaması sonucu meydana gelen hasarlardan sorumlu değildir.



⚠ Uyarı – UV ışınlarından kaynaklanan sağlık riski

Cihaz, UV ışınları yayar ve bu ışınlar sağlığa ciddi oranda zarar verebilir.

- Kullanım talimatlarının tamamındaki güvenlik talimatlarını okuyun ve bunlara uyun.
- Kalibrasyon ve/veya ölçüm sırasında cihazı hareket **ettirmeyin**.

Ürün Bulucu

Kurulumunuz için en uygun ayarları saniyeler içinde bulun.



pruue.de/319

Eğitim Videoları

UV-MACS'ın nasıl kullanıldığını adım adım izleyin.



pruue.de/320

SSS

Sık sorulan sorular ve sorunlara hızlı cevaplar.



pruue.de/317

İşletme parametreleri üretim özelliklerine bağlıdır ve belirtilen bilgilerden farklı olabilir. Teknik verilerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

PRUUE GmbH


Freiberger Strasse 1
01067 Dresden
ALMANYA

© PRUUE GmbH
Güncelleme: 02.07.26

contact@pruue.de
Telefon: +49 351 463 34905

UV dozunun ölçülmesi PRUOVE

Cihazı ilk kez kullanmadan önce mevcut yazılım güncellemelerini kontrol etmenizi öneririz.


- 1** 

UV-MACS


Stencil



UV-Strip


sensor area




grip tab
- 2** 

1) Press  to **turn on**

2) Select '**UV Dose Measurement**'
- 3** 

machine direction
- 4** 
- 5** 

C
- 6** 


- 7** 
- 8** 

M